



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
Via Salerno 1 - 20142 Milano
Tel. 02 88444696 Fax 02 88444704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
posta certificata: MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icilariaalpi.gov.it

Circolare Generale n. 142

Milano, 14.05.2018

Al Personale Scolastico Docente e Ata
Alla DSGA
Alla RLS
Al Consiglio di Istituto
Ai genitori (tramite comunicazione sul sito)
SEDE DI VIA BALSAMO CRIVELLI

Oggetto: Informativa sulla presenza di amianto e fibre artificiali vetrose (FAV) nell'edificio scolastico Plesso di Via Balsamo Crivelli – Istruzioni operative per il personale e l'utenza

A seguito del censimento, attuato dal Comune di Milano, relativamente alla presenza negli edifici scolastici di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose artificiali (FAV), si trasmette la relativa *Informativa* per il Plesso di via Balsamo Crivelli, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Dalla relazione pervenuta alla scuola si evince che sono stati indagati la copertura, tutti i piani e il vespaio dell'edificio scolastico e delle palestre, la tettoia esterna.

Si anticipa che all'interno dell'edificio, come meglio indicato nell'*Informativa*, è presente del materiale contenente amianto, nelle parti specificate, dei seguenti ambienti frequentati da personale, alunni, pubblico:

- nella guaina impermeabilizzante della tettoia esterna al Piano terra
- nel sigillante ferma vetro delle finestre del locale ascensore al piano sottotetto e atrio al piano seminterrato.

La relazione riporta che "il materiale è integro", pertanto se non sollecitato, verosimilmente non libera fibre di amianto in maniera apprezzabile, è inoltre "poco accessibile".

Relativamente alle caratteristiche dell'amianto e delle FAV, ad eventuali rischi per la salute e alle norme di comportamento, si rinvia a quanto contenuto nell'*informativa* pubblicata sul sito web della scuola.

Le indicazioni per tutto il personale e gli utenti dell'edificio sono limitate al divieto di sollecitare in alcun modo i manufatti contenenti amianto.

Eventuali interventi di manutenzione messi in opera da manutentori esterni devono essere immediatamente segnalati alla Dirigenza.

RSPP
Arch. Anna Cattaneo

DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Micaela Francisetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)