

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
Via Salerno, 1 - 20142 Milano
Tel 02 88444696 - Fax 02 88444704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
posta certificata: MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icilariaalpi.gov.it

Circolare generale n. 12

Milano, 17.09.2018

Al Personale Scolastico Docente e Ata
Alla DSGA
Alla RLS
Al Consiglio di Istituto
Ai Genitori

Loro Sede

Agli Atti (Sicurezza)
Al Sito WEB – Sezione Circolari e Sicurezza

Allegati:

INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NELL'EDIFICIO DI VIA SALERNO 1
INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NELL'EDIFICIO DI VIA SAN COLOMBANO 8
INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NELL'EDIFICIO DI VIA SALERNO 3

Oggetto: Informativa sulla presenza di amianto (MCA) e fibre artificiali vetrose (FAV) negli edifici scolastici dell'I.C.S. "ILARIA ALPI" – Istruzioni operative per il personale e l'utenza

A seguito della ricezione dei documenti pervenuti alla scuola dal Comune di Milano: "Relazione di censimento e relativa valutazione dei rischi dei materiali contenenti amianto e/o di fibre vetrose artificiali", relativi ai Plessi di questo Istituto, in ottemperanza agli obblighi di legge (Legge 257/1992 e DM 6/9/1994) si trasmette l'**INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI** (allegata alle Relazioni del Comune) rivolta a personale e utenti, al fine di fornire *una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.*

Si riporta in sintesi quanto si evince dalle Relazioni del Comune di Milano.

VIA SALERNO, 1 - MILANO Scuola Secondaria di I grado "RELAZIONE DI CENSIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO" – Datata: 15/11/2017

Presenza di MCA:

- Piano interrato Vespaio. Materiali abbandonati (rivestimento tubi). L'ambiente non è accessibile al personale e agli utenti. Il "Programma di controllo e manutenzione" prevede: Smaltire in qualità di rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. con opportuno Codice CER .

Presenza di FAV negli ambienti frequentati da personale e utenti:

- Piano terra – Mensa: Pannelli controsoffitto
- Piano seminterrato cantine: coibente tubazioni

Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Aree non indagate: nessuna.

VIA SAN COLOMBANO, 8 - MILANO Scuola Primaria e Secondaria “RELAZIONE DI CENSIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI” - Datata 31 agosto 2017

Presenza di MCA:

- In alcune aule piano rialzato e piano primo: **gli interventi di bonifica sono stati effettuati nel 2018.**
- Cantina piano seminterrato: il locale non è accessibile al personale e agli utenti. Il “Programma di controllo e manutenzione” prevede: Monitoraggio annuale delle fibre aerodisperse e rimozione appena possibile.

Presenza di FAV negli ambienti frequentati da personale e utenti:

- Corridoi aule piano seminterrato piano rialzato e piano primo: Pannelli controsoffitto
- Corridoi piano seminterrato: Coibente tubazioni

Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Aree non indagate. Non sono state riscontrate aree non indagabili perchè non accessibili o non praticabili.

VIA SALERNO, 3 - MILANO Scuola Primaria “RELAZIONE DI CENSIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI” - Datata 06/10/2017

Presenza di MCA:

- Piano interrato: Corridoio centrale termica. Il locale non è accessibile al personale e agli utenti. Il “Programma di controllo e manutenzione” prevede: controllo visivo annuale e riparazione aree danneggiate.
- Piano interrato: Locali adiacenti alla CT. il locale non è accessibile al personale e agli utenti. Il “Programma di controllo e manutenzione” prevede: controllo visivo annuale e riparazione aree danneggiate.

Presenza di FAV negli ambienti frequentati da personale e utenti:

- Piano terra – mensa: pannelli controsoffitto

Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Aree non indagate. Non sono state indagate le seguenti aree, perché non accessibili o non praticabili:

- Eventuali materiali occulti sotto copertura in lamiera
- Appartamento del custode inaccessibile

VIA BALSAMO CRIVELLI, 3 - MILANO Scuola Primaria e Secondaria “RELAZIONE DI CENSIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI” – Datata 11 agosto 2017.

(Circolare e INFORMATIVA sono già state pubblicate sul sito web della scuola - Circolare Generale n. 142 Milano, 14.05.2018)

Presenza di MCA:

- Guaina impermeabilizzante della tettoia esterna al Piano terra. Ambiente frequentato da personale, alunni, pubblico. La relazione riporta che “il materiale è integro, suscettibile di danneggiamento”, pertanto se non sollecitato, verosimilmente non libera fibre di amianto in maniera apprezzabile, è inoltre “poco accessibile”. Il “Programma di controllo e manutenzione” prevede: controllo visivo annuale, nessun intervento immediato.
- Sigillante ferma vetro delle finestre del locale ascensore al piano sottotetto e atrio al piano seminterrato. Ambienti frequentati da personale, alunni, pubblico. La relazione riporta che “il materiale è integro, suscettibile di danneggiamento”, pertanto se non sollecitato, verosimilmente non libera fibre di amianto in maniera apprezzabile, è inoltre “poco accessibile”. Il “Programma di controllo e manutenzione” prevede: controllo periodico annuale, monitoraggio delle fibre aerodisperse, riparazione delle aree eventualmente danneggiate.
- Piano interrato vespaio: Giunzione cementizia tubazioni di scarico. L’ambiente non è accessibile al personale e agli utenti. Il “Programma di controllo e manutenzione” prevede: controllo visivo annuale, nessun intervento immediato.

Non è stata rilevata la presenza di FAV negli ambienti frequentati dal personale e dagli alunni.

Aree non indagate. Non sono state indagate le seguenti aree, perché non accessibili o non praticabili:

- Sotto-centrale termica inserita nell'edificio del comando polizia locale (non oggetto di verifica).

Le indicazioni per tutto il personale e gli utenti dell'edificio sono:

- divieto di accedere agli ambienti/locali normalmente non accessibili al personale della scuola (vespaio, sottotetto, CT, ecc.);
- negli ambienti frequentati da personale e utenti, dove è stata rilevata la presenza di amianto, non sollecitare in alcun modo i manufatti contenuti i materiali pericolosi;
- eventuali interventi di manutenzione messi in opera da manutentori esterni devono essere immediatamente segnalati alla Dirigenza.

RSP
Arch. Anna Cattaneo

DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Micaela Francisetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

